

Alla cortese attenzione di:

Marco Guercioni

Presidente Commissione Ambiente e Urbanistica
protocollo.municipioroma06@pec.comune.roma.it

Cristiano Bonelli

Assessore Personale, ERP, Ambiente, Commercio, Attività Produttive
protocollo.municipioroma06@pec.comune.roma.it

e p.c.

Nicolino Monaco

nicolino.monaco@comune.roma.it

Luana Vallone

luana.vallone@comune.roma.it

Roma, 28 agosto 2025

Oggetto: Segnalazione criticità parchi in gestione a Villaggio Prenestino

Gentilissimi,

con la presente desideriamo segnalare alcune criticità riscontrate nei parchi di Via Fosso Scilicino e Via Riserva Nuova a noi affidati, che riteniamo utile sottoporre alla vostra attenzione.

Parco Via Fosso Scilicino

- La rete di contenimento del terreno posta ai bordi del parco risulta divelta e danneggiata, non svolgendo più la sua funzione. Chiediamo quindi di valutare un intervento di sostituzione o altra soluzione che possa ripristinare la sicurezza.
- Abbiamo inoltre riscontrato una problematica relativa alla lastra di marmo sulla colonnina dell'acqua: la malta di fissaggio ha ceduto e vi è il rischio che cada, con possibili conseguenze anche gravi per i bambini che frequentano l'area.

Parco Via Riserva Nuova

- Lo scorso 17 giugno abbiamo inviato segnalazione riguardo un albero caduto a seguito di un temporale. In quell'occasione la squadra intervenuta non ha potuto rimuovere i rami più alti per mancanza di cestello, informandoci che sarebbero tornati successivamente. Ad oggi, però, l'intervento non è stato completato: i rami sono ormai secchi e a rischio caduta, mentre altri sono stati accantonati a bordo del parco e delimitati con nastro. Riteniamo importante che la messa in sicurezza venga portata a termine.

Ulteriori segnalazioni

- In entrambi i parchi l'erba ha raggiunto un'altezza considerevole e necessiterebbe di sfalcio.

Di seguito riportiamo diverse fotografie di tutte le situazioni fin qui illustrate.

Confidando nella vostra consueta disponibilità, vi ringraziamo anticipatamente per l'attenzione e per gli interventi che riterrete opportuni.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e vi porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente
Stefano De Prophetis



Parco Via Fosso Scilicino

Situazione rete di contenimento divelta e lastra di marmo scollata



Situazione erba alta



Parco Via Riserva Nuova

Situazione albero caduto e lavoro non terminato



Situazione erba alta

